発行日: 2018年02月08日

不具合整理No. 49F-02-005 部品製造部(コネクタ) 立山南北工术(称) 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 質技 質 造 証 産 産 っ 産 術 密 造 管理 配 副 部 部 部 テ き 研 技 保 部 門 ナ 副 門 術 信 部 削 術 部 証 長 部ン門ス 18.2. 8 門 部 部 18, 2,08 部 部 部 長 先 18, 2, 08 門 門 門 部 門 哲夫 太郎 映次 連絡受理日 2018/02/08 品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎 不具合受付者名 日本モレックス合同会社 連絡者名 小出水 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 504206-0008 0.4 BB CONN H=0.8 ST8 REC FITTING NAIL F 仕様番号 / 品名 504246-0008 0.4 BB CONN H=0.8 ST8 PLUG NAIL FOR SMT 不具合内容参照 ロット№. 対象数量 318,264個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き不具合 対象ロット 504206-0008: 80199ta78 #2,#5、80122TA78 #23,#37(186,945pin) 80126TA78#9, 43. 256 pin 504246-0008:71220ta75 #19(131,319pin) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 讫 回答期限: 迄 回答期限: 行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる