発行日: 2017年06月27日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-06-013 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業(株) 承認 確認 作成 質技 質保 造 証 業 産 産 術 0 密 産 造 テ 配 管 き 副 部 部 部 研 技 部 信 部 副 理 門 削 術 門 ナ 部 術 証 和田 和田 長 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 17.6.27 87.6.27 17.6.27 門ス 部 門 映次 哲夫 連絡受理日 2017/06/27 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 客先名 モールド部門【DDK(THAILAND)Ltd. 向け製品】 連絡者名 品証 竹花氏 客先よりの連絡方法 **Email** 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-109773 BB35C-PLT24AA3-560E-DLF ロットNo. 17.05.25.2.S.0021 対象数量 11.700個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2017/07/04 行先 確 認欄 発行(品証) o 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) o 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) o 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる