発行日: 2017年09月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-09-002 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 品質技 品質保 3. 承認 確認 作成 証 業 産 産 産 造 術 密 造 配 テ 副 部 管 部 部 き 研 技 部 信 副 部 理 門 門 ナ 部 術 削 術 証 和田 長 部ン 門 部 先 長 部 部 部 部 17, 9.05 17, 9,0 部 門 門ス 哲夫 哲夫 長 連絡受理日 2017/09/05 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 SMK株式会社 連絡者名佐藤様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 415CFX-009-52F\* 2Pレセプ。タクルコンタクト(ノッチナシ) ロットNo. 17.05.27-S1.A.0056 対象数量 18,514個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリア変形(削れ) 80mmの間に間欠的に発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/09/08 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる