発行日: 2014年11月27日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-11-016 発 行 不具合連絡書 先 (株)高松メッキ 精密 品質技 品質 確認 承認 作成 ンテ 造 証 業 産 産 術 0 産 造 配 副 部 き 部 部 研 技 保 部 信 部 副 門 ナ 削 理 部 影山 術 術 証 長 先 部 部ン 門 部 部 部 部 14.11,27 14.11.27 14.11.27 部 門 門ス 門 門 門 門 広司 由浩 連絡受理日 2014/11/27 14:42:52 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善-客先名 株式会社鯖江村田製作所 連絡者名 白崎様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 PMMR8638-11 Kタイプ ナイブタンシ ロットNo. 14.11.11.1.0001 対象数量 150,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 客先組立工程にて変形発生。 めっき後リール外周側より約1.5m間隔で発生。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 讫 回答期限: 2014/12/04 迄 掲示期間: 2014/12/04 迄 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる