【用紙-1】 発行日: 2013年05月16日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-05-003 生産二課1G 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承 認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 2 産 造 密 配 副 部 管 部 部 テ き 技 技 保 研 部 部 信 垂 副 門 門 ナ 術部門 術部 有学 部 削 証 長 和田 が 部ン 門ス 部 先 部 門 部 **13**, 5, 16 13, 5, 16 13.5.10 部 門 人科 哲夫ノ 連絡受理日 2013/5/15 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 和田 哲夫 日本モレックス株式会社 客先名 連絡者名品質管理2G 酒井様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 502593-0099 0.3 FPC CONN B/F CONN ODD TERMINAL ロットNo. 13.04.03.2.003 対象数量 180.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 組立時、ハウジングにクラックが発生。端子の寸法を測定した ところ、アンカー幅寸法(M項)がプラス側規格外となっていた。 規格:0.159 +0.006/-0.002 実測値:0.164~0.170 01.2 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 回答期限: 汔 回答期限: 迄 保管サンプルを測定したところ規格内となっていました。データは客先へ提出済み。 2013/05/23 掲示期間: 迄 区 分先確認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる