66901341 不具合整理No. 46F-11-007 担当課 生産二課2G 品質異常改善通知: 依田氏 担当者 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2014年11月13日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 担 当 発生原因 生産課: 2014年11月18日 厅山 讫 祈藤 品質保証 14,11,13 流出原因 生産課: 2014年11月21日 4.11, 13 迄 14.11.13 指定回答日: 2014年11月26日 不具合内容 流出原因 一: 2014年11月26日 広司 雄司 仕様番号 SDHL-SC-7-1 品名 カート・ストッハ・ー ロットNo 14.11.10.1.1051-1055 対象数量 75,000 不具合内容及び確認内容 巻き不良 客先にて巻き直して使用 発生原因 発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) アルスか変った(巻き取りできった)用盤の企みを停止した(巻)12 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 老き不良の発生 製品のせりとかりが発生した 光も取りの円盤が歪んごりた. 対策実施ロットNo. 14.11-12.1、1069 不具合四十生產日;0八年 1月 10日 P6055 金型番号: 因 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ・差を取り後もリアかり一に店面に プロンサラ、た」(光王 なてりまざ、ひ、宝った) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) をエイきのように出 付けている耳をるといするずんしした。 午まる生でリールの為この野産はイエカなーにときった対策機能できるり生 移原 14.11.14 1411.14 明显了基準的了一 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

水平展開の有・無² (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 原因区分 □作業 □材料 □金型 □検査工程 ☑設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 認 相 当 質保証 有効性の評価 対策後14.11.12.1.1069~14.11.18.1.111(の意子5 Dublishur.同不見合於無い初有効性有りと 「大降上発生していないはかなり果木」 产山 15, 1, 30 15, 1, 30 15, 1,30 15, 1,30 2014/1 金型区部(图 由浩 雄司

対策実施日・

(株) 鈴木

Rev: A

承認

確認

SQM-22020-1

担当