発行日: 2015年08月26日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-08-016 生産3-1 発 行 不具合連絡書 先 めっ 生産 品質技術 承認 確認 作成 業 産 産 ンテ 造 造 証 術 密 質 技術 配 副 部 管 部 保 部 研 部 信 副 理 ・ ナ 部ン 部 部 削 証 和田 山田 長 部 門 部 部 部 先 部 15 826 15, 8, 26 15.8.26 部 門ス 模太 2015/08/26 09:02:42 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 山田 健太 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品質管理課 田中様 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 167455-7-01 仕様番号 / 品名 GT25-P-H(B1)タンシ ロットNo. G27-1-0361,362 対象数量 2,443 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 逆キャンバー 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/09/08 讫 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/09/02 迄 行 先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる