発行日: 2017年01月23日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-01-008 発 行 不具合連絡書 先 (株)三ツ矢米沢工場 品質技術 常密研削 承認 確認 作成 一産管 ンテ 造 証 産 術 0 産 質 造 配 き 技術 副 部 部 保 部 部 信 部 副 門 理 門 門 ナ 部 証 長 影山 部ン門ス 先 長 部 門 部 部 部 部 17, 1, 23 17, 1, 23 部 17, 1, 23 門 門 門 由浩 連絡受理日 2017/01/23 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一 客先名 廣瀬香港有限公司 連絡者名趙様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 135534-9-11 U.FL-LP-088 LPシェル ロット№. 1.0163 対象数量 1,200個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 茶変色 発生数1ヶ 発生率0.08% 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/01/30 掲示期間: 2017/01/30 汔 発行 先確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる