発行日:

2019/4/15

整理No.

6009926

特別作業記録 品質保証課 31 5897 078 002 829 + 承認 担 当 品 名 5897-78 PLUG SUB ASSY (H=0.8) 19, 4, 15 불 数 57,470 15 4,15 19.4.16 由浩 ロットNo 智治 9211NS2 01-06 実施期限 2019/4/29 <不良内容> <処置方法> 品 丸穴変形 不具合発生区間廃棄 質 保 <手順> 丸穴変形写真 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 証 右写真のような丸穴変形が発生しています。 各リール全数検査し、不具合発生区間を廃棄してください。 不明点あれば連絡願います。 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。 く作業日> く備考> 年 日 ~ 月 Н 質 く作業者名> 技 術 課 生 産 廃棄数 : 作業時間: 課 作業結果 良品数 : 集計月度(品証記入): 月度 集計済 ヶ <受理> 質保 証