社内検査異常速報 発行日 2019/04/25 社内検査異常速報Na.*6010189* 生産担当者 飯島 弘基 生産グループ名モールド生産G 品技担当者 曽我瑞紀 検査グループ名モールド品技G 得意先名|京セラ(株) |金型番号 | MM497 No. 25965830 品 名 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9) 製 品 仕様番号31 5859 040 201 829 S + 対象ロットNo. 9424NS4G01 111, 380 対象数量(個) 不具合ロットNo. 9424NS4 01-08 ランダム 発 生 率 111, 380 不具合数量(個) 出荷検査 発生状況サンプル 97,688 344, 610 (円) 3.094 金 額 3.57055 単価(個) めっき先 分 □ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 区 材料 仕様 LCP-ウェノUX101 BK010S(L) BLK 保留理由 MD・異物付着 異物付着有り。 02-08はアンカーレーザヤケ有り 不具合内容 (略図) 起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証 軍送業者・その他 理|納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 셌 コメント

| 製造部長 | 製造副部長 | 品証 (組) 部長 | 管理課長 | 担当課長 | 品証 (組) | 生産課長 | 生産担当 | 品証集計担当 | 生産課長 | 生産担当 | 日本 (19.4.26) | 日本 (19

②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、

一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。

 「 廃棄		□納品	
担当課長	管理課長	営業処理担当	管理処理担当
	 I		
(起因部署)	(協力会社)		·
	最 終	処 置	

株式会社 鈴木

③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す

①この内容を不具合品台帳 に記載す

品技GL

(3)

194,25

曽我瑞紀