発行日: 2017年12月04日

| 部品製造部(コネクタ) | 9 g 2 | 不具合整理№. 49F-12-001 |
|---|--|--|
| 発 行 先 | 不具合連 | 絡書 |
| 製造副部長配信先 | 生 技 生 産 技 株密研削部門 部門 部門 部門 部門 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 保 証 部 |
| 連絡受理日 | 2017/12/04 | |
| 不具合受付者名 | 品質保証部品質保証二課品質保証二G | 影山 善一 |
| 客先名 | 株式会社鯖江村田製作所 | 連絡者名澤崎様 |
| 客先よりの連絡方法 | Email | |
| 受付区分 | 不良 | |
| 仕様番号 / 品名 | PMMR8402-31 / | Kタイプ [®] ガ [*] イブ [*] タンシ |
| ロットNo. | 17.11.09.3.0005 | |
| 対象数量 | 70,000個 | |
| 不具合内容 | | 略図(必要な場合のみ) |
| 「キャリア変形により、後 「 | 工程様金型に投入できない。 | • . |
| | | |
| 今後どの様に動くか | | |
| 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 | | |
| 回答期限: | - 迄 回答期 | 限: |
| | | |
| 発 行 先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に → 教育記録として課毎に所 | 朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の 定のファイルに綴じる |)確認印又はサイン(交替勤務者含む) |