発行日: 2017年11月28日 【用紙一1】 不具合整理No. 49K-11-002 部品製造部(社内めっき) めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品質保 生産 品質技 承認 確認 作成 ンテ 産 っ 造 造 証 業 産 術 密 部 部 管 き 技 配 副 部 研 部 理 門 ナ 部 術 信 部 副 門 削 術 証 長 部ン 門 部 部 長 部 部 部 先 17.11.28 17.11.28 17.11.28 門 部 門 門ス 門 達也 裕規 智治 長 2017/11/28 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也 連絡者名竹花 DDK (THAILAND) Ltd. 客先名 電話 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3E-101/102-DLF(BB35L) ロットNo. 170923-1X.039A/B 対象数量 1.580,000個 略図(必要な場合のみ) 不具合内容 端子変形あり(B側) 17.09.23.1.X.0039A/B(S171013 4017A.4025A) 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/12/05 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる