発行日: 2011年 7月 1日

不具合整理No.43MD-7-002


	MD 生産1G	0
生産	MD 生産2G	
区		
分		
	その他()	

## 不具合連絡書


T	II.	1	I dell			i i		and the same of		-	The state of the s		-				
配布	常	製造	製副造	副証	営業	管理課	技術	品証	品技	生産					承認	確認	作成
先	務	部長	部 長	部 長	課	課	課	課	課	課					近藤	11.7.01	田事
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2					立司	裕規	/11.7.01
連絡受理日				2011年 7月 1日 AM PM 2 : 00													
不具合受付者名				営業 品質保証 1					課	田幸 大輔							
客先名				SMK株式会社 (ひたち事業所)							連絡者名 茨城品質管理課 斎藤様						
客先よりの連絡方法				(	) '	電話	(	)	郵便		(	)荷物	( C	) Eメール	(	FAX	
不具合区分				(	)=	苦情	(	0	)不良	Į	(	)クレー.	4				
図番 / 品名				101CFP-440-13F / EN-43 ハウシ・ンク・													
ロットNo./数量				110404-2-P-08					29								

内容

パイロット穴変形 発生率: 7/29(24.14%)



变形



変形

処置(今後どの様に動くかを記入)

不具合対策会議

掲示期間: 2011年 7月 15日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。