発行日: 2013年09月12日

部品製造部(めっき)		不具合整理№. 45K-09-006
めっき室	<u> </u>	
発 行		
先	<b>─</b> 不具合連絡	格 <b>書</b>
製製品営	生   生   技   メ め   精   生   品   「 産   産   術   ン っ   密   度   質   「 管   部   部   テ   き   研   技   技   「 理   門   門   ナ   部   削   術   術	品質 承認 確認 作成
【配│恕【副【△【部】	管∥部∥部∥ テ∥き∥研∥技∥技∥	保
先 ║ ⁴ │ 長 │ 〜 ┃   ┃	部 部 部 部 部 部 部	部
部長	門 門ス 門門門門	13.9.12 13.9.12 13.9.12
連絡受理日 2	2013/09/12 12:23:18	
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証一Gめった	き 南澤 一慶
客先名 8	SMK株式会社 j	連絡者名 MD担当竹花
客先よりの連絡方法	電話	
受付区分 7	下良	
仕様番号 / 品名 4	15CPB-097-52F 8 FJ / PB-4	1H(0.4MMB-B)H=1.5 PLUG CONTACT 8 [-)
ロットNo 1:	30802-S4C-0010A,B	
対象数量 10	00,000	
不具合内容		略図(必要な場合のみ)
プロテクター変形有り成形	不可	
		1
 今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書発	行 必要 協力工場不良	以 以品連絡書発行: 不要
回答期限: 2013/	/09/26 迄 回答期限:	
		<del></del>
30		最示期間: 2013/09/20 <b>迄</b>
発   行	174	2010/00/20
行 先 確 認		
欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認の(交代勤務者会か) →		
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる		