部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-01-009 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承 認 確認 作成 造副 一産管 産技 質技 ンテ 証 産 術 0 密 質 造 業 配 き 研 保 部 部 部 部 副 理 門 ナ 術 術 信 部 門 門 部 削 証 影山 影山 長 部ン門ス 長 部 門 部 部 部 部 先 17, 1,23 17.1.23 17, 1,23 門 部 門 門 由浩 連絡受理日 2017/01/23 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一 連絡者名趙様 客先名 廣瀬香港有限公司 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調查依頼 仕様番号 / 品名 304677-0-11 W.FL2-LP-040HF(G) LPシェル ロットNo. X28-1.0665 対象数量 1.200個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 茶変色 発生数1ヶ 発生率0.08% 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 迄 2017/01/30 迄 掲示期間: 2017/01/30 汔 行 先確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる