	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	発行日:	2016年0	6月09日
	١,		FCM(株)	_	整理No:	47F-0	6-002
(株)		協力工場不良品連絡書					
	再発防止のため対策を記入の上、指定回答日まで			に原本を	承認	調査	担当
鈴木		提	出して下さい。 指定回答日: 2016年06月	14日	佐竹 '16.6.09	16 6.03	16 6.09
記	仕様番号				由活	位夫	
入			138039-2-11   X.FL-LP-040 LPシェル		「地銅が露出した状態です。		
	金型番号			不良率:1/4,300ヶ⇒0.0	23%		
			R26-3.5063 (プレスロットNo.R21-3.5063				
			2016/06/09 14:03:00				Ŷ
	対象数量			e value Alijan Bari La Air	`E+0 D	on hu 59% / ¥k-J	/i
	1.確認内容 返却頂 (たサンプルについて外観確認・成省分析・必価観察を				返却品の処置(数量明記)		
		-	ないました。		返却品かし		
			,		(t)=70/L92+)		
		2. 発生原因		4. 流出原因		-	
協	断面観察結果からもめったは正常についるおり めった表面上に何かか付着したものと思われる。		観察活果からものっては上来についくのり	全国において画像検査しており、検出されていないことから、婚々に付着したもとの			
		か、主表面上に何かかがるとたものと思われる。 いないことから、			猫々に行者したもとの		
カ	是			<b>  考えます。</b>			
エ	正						
					_		
場	処	3.発:	生防止対策	5. 流出防止対策			
記	置		,				
入							
		-1	実施日: 年 月 日	実施日:	年	月 日	
		住座:   在庫:	品仕掛品の確認 品 へ 仕掛品 ?)		回答日:	3016年6 調査	作成
		DC3-721	h O <sup>仕掛品</sup> O		A 60		
					国 166.15	16.6.15	16.6.15
			標準類改訂 有・(無) ( )				<b>PI</b>
供	確	(株)金币不是因的点点 開鎖致止生		承認	調査	確認者	
(株) 鈴木			The state of the s		黑岩	ADE S	10000
不	認			·	16, 8,26	16.8.26	16.8.25 E