【用紙-1】 発行日: 2015年09月14日 不具合整理No. 47M-09-003 部品製造部(モールド) モールド生産G 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造 造 証 業 産 産 術 0 密 産 質 質 配 管 部 テ 技 技 副 部 部 き 保 研 部 信 部 副 理 ナ 部 削 術 術 証 浅川 長 部ン 長 門 部 部 部 先 部 部 15, 9, 14 15 9.14 15.9,14 門 門ス 門 門 部 門 太郎 智治 2015/09/14 16:14:08 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名小川様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 31 5859 040 201 829 S + 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9) ロットNo. 5905NS401-07 対象数量 104,600 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 金具嵌合面に規格外の樹脂被り有 当社出荷後に不具合を工程内で発見し客先に出荷済み品の 返却を依頼しましたが、既に受け入れ処理済みであったため、 赤処理にて返却頂くこととなりました。 返却処理を行うため不具合連絡書を発行致します。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/09/28 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/09/22 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる