発行日: 2017年09月15日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-09-008 生産1-1 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 ンテ 一産技 造 証 産 産 術 0 質 質 密 造 配 副 き 部 管 部 部 技 保 部 研 ・ ナ 部 門ス 副 信 理 門 部 部 削 術 術 証 長 先 部 門 部 部 部 部 17.9.15 17.9. 15 17,9,20 部 門 門 智治 裕規 一磨 連絡受理日 2017/09/15 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証G(CC) 高原 一磨 客先名 京セラ株式会社 連絡者名浅川課長 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 71 5857 999 X22 XXX S (5857 仕様番号 / 品名 5857 PLUG CONT (H=0.7) プラク・CT) ロットNo. 17.07.23.2F.0042.A/B 対象数量 47,400個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側端子KK寸法規格外 NG OK 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/09/25 迄 回答期限: 迄 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる