不具合整理No. 43MD-8-006

	MD 生産1G	0
生産区分	MD 生産2G	
区		
分		
	その他()	

不具合連絡書


配布先	常	製造		品副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産					承記	2	確認	作成
先	務	部長	部 長	部 長	課	課	課	課	課	課					近藤	1		近藤
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2					<u> </u>	9		11,8,29
連絡受理日				201	1年	8月	26	3			AM/I	РМ	1	:	15			
不具合受付者名						営業	ŧ .	品	質保		1	課	进	藤 広言	1			
客先名				京セラエルコ							連絡者名 品質管理課 垣内様							
客先よりの連絡方法			() '	電話	()	郵便		()荷物	(() E メ-	ル	()FAX		
不具合区分			()=	苦情	(0)不良		()クレー	- <u>L</u>						
図番 / 品名			A-9457/	32 80	71 00	05 01	1 863		/	su	B ASSY F	RA PRE	SS FIT F	REC	CONTAC	MODULE		
ロットNo./数量			210722-1-F-003						5,990									

内容

形状異常

2Bにのみ発生 (1/8個発生)

略図(必要な場合のみ)



NG品

良品

処置(今後どの様に動くかを記入)

- ・該当リールにてパーツ破損履歴あり
- ・選別指示方法について調査

掲示期間: 2011年 9月12日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。