発行日: 2011年 9月 20日

不具合整理No. 43MD-9-003

	MD 生産1G	
生産区分	MD 生産2G	•
分		
	その他(シンエ・	イ殿)

不具合連絡書

配布先	常	製造部長	製副造	品副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産					0		承認	確認	作成
先	務	長	部 長	部長	課	課	課	課	課	産課						1	近藤	/	近藤
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						1	11,9,20		11,9,20
連絡受理日				2011年 9月 20日						AM (PM) 2 : 14									
不具合受付者名						営業		G	出質保		1	課		il	丘腐	課長			
客先名				一関ヒロセ電機㈱						連絡者名 品質管理 八巻様					様				
客先よりの連絡方法			() 1	電話	()郵便		()荷物		(()) Eメール	()FAX		
不具合区分			()=	苦情	(0)不良	Į	()クレ-	ーム							
図番 / 品名				CL3	31-04	0472-2 80 /					U.FL-R-SMT-1 (80)								
ロットNo./数量			110325-B213-06							1リール									

内容

エンボステープの剥がれ

エンボステープが簡単に剥がれ、コネクタが落ちてしまう。 製品入っていないポケットがある。 略図(必要な場合のみ)









処置(今後どの様に動くかを記入)

・対象ロットおよび前後5ロットの剥離強度データ送付依頼あり

掲示期間: 2011年 10月 4日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) |→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。