西武運輸株式会社 長野航空営業所 殿

発行日:

2013/1/17

整理No:

44F-01-010

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木


再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2013年01月22日(火)

承 認	調査	担当
<u></u> 第章 13.1.11 度多	佐竹 13.1,11 由浩	13.1.11

記 SJ3F-41GF-P1.8 仕様番号 JFA J3000リセフ°タクルコンタクトレタイフ° 入 品 098915.0001-0005 ロットNo 連絡受理日 2013/1/11 対象数量 15.000

不良内容 圧着端子のバレルが層間紙 に突き刺さっている。1箱内5 リール入り。 1/8(火)発送、1/9(水)日圧 様着。



返却品の処置(数量明記)

1. 確認内容

発送店、継走店、配達店に於ける輸送途上の異常発生確認を行いましたが 製品ダメージを特定する輸送トラブルは確認出来ませんでした。

新內入

2. 発生原因

本件製品事故に関し、外装にダメージが無い事 又、製品に衝撃が加わりダメージが発生していると 是考えられる事。

過去の事故事例から手荷役作業に於いて 手からの落下が原因と考えられる。

4. 流出原因

外装に異常が無い事から納品を行っている。

I 正

協

力

場

記

入

処

3. 発生防止対策

関係店に対し貴社製品取扱いに関する注意換気を 実施致しました。

置 チェック貨物ラベルの貼付許可を得られた場合には チェック貨物としての取扱いを行い注意を施します。

5. 流出防止対策

貴社の承諾をいただいた後、チェック貨物として 取扱いを行い、各拠点に於いて外装確認を 実施致します。

実施日:

25年 1月 18日 実施日: 貴社承諾確認次第実施

回答日:

承

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品



作成

25年 1月 22日

標準類改訂

有

承 調 確認者

(株) 確 鈴 木 認







对第後 001354.0001-00050 ロットを居む 64月以上の間 同不具合於無心為.有效性有少比判 世行致します.

13.7.26 游久



查



(株)鈴木

Rev: A

SQM-10010-4