発行日: 2011年 8月 9日

不具合整理No. 43MD-8-001

	MD 生産1G	
11 11 11 11	MD 生産2G	
	その他(シンエ-	イ殿

不具合連絡書


		dut	dat.	п	CHARLES TO SERVICE		-			7				- Y	-					
配布先	常	製造	製副造	品副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産						承	認	硝	認	作成
先	務	部長	部 長	部 長	課	課	課	課	課	産課						/	在藤 8,09		/	近藤 11.8.09
部数	. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						1	(司)	/		立司
連絡受理日					201	1年	8月	8 E				AM.	РМ)	0	:		04		
不具合受付者名						営業		(II	質保		1	課			近藤					
客先名				一関ヒロセ電機株式会社							連絡者名 品質管理課 佐藤様									
客先よりの連絡方法			() 1	電話	(7	郵便		()荷物	(0)E	ルール		()	FAX		
不具合区分			()=	苦情	(0)不良	Į	()クレ-	ーム								
図番 / 品名					CL3	31-0	472-2	88		/		U	.FL-I	R-SI	/T-1	(88)				
ロットNo./数量				110323-A113-01						/		10,000個								

内容

- 1.不具合内容 エンボス剥がれ
- 2.客先調査依頼内容
 - ① 該当ロット110323-A113-01の剥離強度確認
- ② 現状品の剥離強度との比較確認



略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

1.該当リールのスタートサンプルを再測定し、規格内を連絡済み。

2.生産状況確認

掲示期間: 2011年 8月 23日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。