(株)シンエイ

発行日:

2013年10月24日

整理No:

45M-10-003

## 協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年10月31日



浅川 1310.24


查



担

仕様番号 157057-2-11 XG1 プレート P-20H 85-OHM 品 名 ロットNo 130624-1-T-01

不良内容 成形後にNGカットされた箇所 に端子が残っており、 組立時につまりが多発する



1. 確認内容

2. 発生原因

対象数量 2,036

写真にと確認しました。

連絡受理日 2013/10/24 08:06:48

返却品の処置 (数量明記)

是

I 正

協

力

場 加

記

入

3. 発生防止対策

作奏いけまけました。

端子の残り台かかの表不の作業子順著を ク月31日に作べし、見てわかるようにし、今後、この存な 不良を流出るせない様に作業指導をしまけた 上記不良はクタヨノ日以前のものさいあり、以後は 対策備です。この対策でが打加しているすす。

頭微鏡検査にかいて不具合名が発生に

場合、學用二小0~2"切除する事は、知りこかり、 その面りに切除、ひいけしたが筋子の残りは

との位までいるたかを明日まま作業者まかせる"

実施日:2013 年 10月3/日

4. 流出原因

5. 流出防止対策

実施日 :>

年

承

回答日 20/3

日

年10月7/日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

承 認

浅川

1412.04

調 堀江

14,12,04

太郎

確認者

14 10.31

作成

(株) 鈴 木 認

対策後 [40602-1-1-0001-0002~140917-1-2-0002-00049言けらロットにあいて

確同が具命無しり為有効性有りと判断致します。

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-10010-4