発行日: 2015年05月25日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-05-012 発 行 不具合連絡書 先 造 証 造 産 産 術 ンテ 0 承認 確認 密 産 質 質 作成 配 副 部 管 部 部 部 き 研 技 技 保 信 部 副 門 理 ナ 削 部 長 術 術 証 片山 長 部 部ン 部 部 部 部 15, 5, 25 部 5.5.25 門ス 雄司。 由浩 連絡受理日 2015/05/25 14:46:26 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 客先名 日圧スーパーテクノロジーズ株式会社 連絡者名 林原 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 DDXRT-0.2GH-S2-LF DDXコネクタソケットショウタ・ンコンタクト(AU) ロットNo. 1503054-1757~1760 対象数量 328,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 1757でキズ発見。1758でも途中からキズ発生。 同一Lot 1757~1760 が返却されます。 キズがある端子には板厚方向に0.15mm程の 変形も発生している。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 沱 回答期限: 沱 掲示期間: 2015/06/01 迄 行 先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる