発行日: 2011年10月4日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-10-005 生産 課 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: (株)エーディケイ 製 生 80 承認 確認 作成 配 副造 管 技 品 品 生 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 き \equiv 四 駒津 課 課 先 長 課 課 課 課 課 高牧 長 課 課 課 課 課 11,10,04 11,10,04 11.10.04 1 1 博久 1 1 1 1 部数 和我 連絡受理日 2011年10月4日 AM/PM) 2:00 不具合受付者名 - (品質保証2課) 藤牧 客先名 住鉱テック 株式会社 連絡者名 葉山様 客先よりの連絡方法)電話)郵便)荷物 (O) EX-N ()FAX 不具合区分)苦情 (O)不良 ()クレーム)調査依頼 図番 / 品名 XRM0C0-001A 2mm BtoB コネクタコンタクト FA.11.05.26.1.92 ロットNo./数量 FA.11.04.27.1.92 不明 FA.11.04.28.1.92 内容 テール部の変色 リールの最初、最終部に発生。 発生率: 15/1250PIN 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行 10月14日 回答期限: 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

Rev: D