発行日: 2014年12月23日

部品製造部(コネクタ)			不具合整理No.	46F-12-016
発 行 先 立山電化工業株式		.合連	絡書	
製造部長配信先	生技水水よいま大よいま水のきののきののき野門おいまおいまおいまおいまののきおいまののきののきおい	生産技術部門	保 証 部 門	確認 作成 和田 1412.23 並夫 1412.23 映次
連絡受理日	2014/12/23 09:50:17		·	
不具合受付者名 ————————————————————————————————————	品質保証部品質保証二課品質	保証G —————	黒岩 映次	
客先名	日本モレックス合同会社	į	連絡者名モールド品技G	山岸様 ————————
客先よりの連絡方法 受付区分	苦情			
仕様番号 / 品名	古頂 505005-8018 / 0.4 BB CONN H=0.75 POWER PLUG TERMINAL F			
ロット№。	14.12.01.1.01		BB CONN H=0.75 POWER	PLUG TERMINAL F
対象数量	96,500	·	A+.	•
に8008の現品票が貼付	見品票図番相違。505005-801 されている。(立山電化工業)	8の製品 設起因)	略図(必要な場合のみ)	
今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要				
回答期限:	- 迄	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
HI HI MITA			2010/01/09	
発 行 先 確 認 欄 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	対象にず田和(神馬ヤはヘル・ゲー)、 男生・	· ·		5/01/06 迄
^機 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる				