発行日: 2015年06月15日 西武運輸㈱ 殿 整理No: 46F-06-010 協力工場
不良品連絡書 **(#**) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 調 鉿 提出して下さい。 木 15.5.15 15.6, 15 指定回答日: 2015年06月23日 15.6.15 発司 記 仕様番号 SMSAW-A011T-M1.2 不良内容 λ ᇤ MSA1.2MMオスタンシ(SSバレル) 外箱破損。 1箱でのみ発生。 金型番号 P5808 リール、製品には影響ないた め使用頂く。 ロットNo 396701-0061~0064 連絡受理日 2015/06/15 11:01:11 対象数量 36,000 1. 確認内容 返却品の処置 (数量明記) 公配車局、日圧スーパーテクノロジンズ(帯) 様、行き 局品 31/L (175-ス)の内 | 細にダメージ有との報告を受け 関係を所、関係東務員を含め調査を行う。 せん 2. 発生原因 4. 流出原因 当該品は資社受託品にパレルト相包 協 に7.発送を行ってより、下二ク貨物扱い で各組送者最終配差方まで確認を カー是 にてより、配置納品時に於いても有受人存立ないの元確認をしており、本事例に終いて エーエ のダメージ発生原因の特定にの至りませんではた。 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 の当該品に対しては引き続き1ペレット梱包 場 による輸送・ナニック貨的にて取扱いを行 以.外类外一》左防止致13寸。 記【置 ・当在エスカーションルールに基づいた報告を 微色致(すす。 አ 実施日:ユリ3年 6月/8日 実施日: 年 月 在庫品仕掛品の確認 回答日 395 年6月24日 在庫品 仕掛品 靅 査 作 成 営尾 標準類改訂 対策後、398786、0001-0060~404317-0001-00569升5九十 において同機合任の為、存卸性有少と判断致します。 承 調 確認者 査 ㈱ 確 鈴 **15**, 7, 23 15.7.23 認 木 15.7, 23

(株)鈴木

Rev:B

SQM-10010-4

雄司

由浩

泊セン 中部センダー 米子営業所 B 適田 御田



配達指定日 全日 Q

田 ∠ HAM

> 株式会社 絡十 燕 出荷貨物

(お届け先) 鳥取県倉吉市秋喜243-1

蒸

は超精密機器であり貨物の取扱いには細心の注意お願いします。 接触被損厳禁 衝擊厳禁 縦積み厳禁!

各店到着時に外装異状の有無を確認しサインを記入後、本紙を次店所へ送達願います。 尚、最終店所は確認・サイン後長野営業所へFAXし、本紙を長野営業所へご返送下さい。

確認者サイン	発・到着時の異状の有無	担当店
	有·(無)	長野営業所 口
(3)	有・無	一〉中部センター「
	有・無	
2011	有· 編	——> 米子営業所

伝票番号 708

W え て 小総

亩


数

画 呼 亩

TEL 026-263-0050 担当店: FAX026-263-0052 長野航空営業所



京の海海河の大学



(多, 6, 2)

米子(管)