社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6009609*

発行日 2018/11/12

生産グループ名	モールド生産G 生産担当者 樋田 順平
	モールド品技G 品技担当者 北山 早苗
得意先名	DDK (THAILAND) L t
	96560326 金型番号 MM537
製 品 名	APB-PAAAB1-501E-DLF
仕 様 番 号	G-110276
対象ロットNo	181109-1-Y-0001-0009
対象数量(個)	423, 990
不具合ロットNo.	181109-1-Y-0005-0006
不具合数量(個)	79,860 発生率 2/16
発生状況	
単 価 (個)	ち、11195 4 . 179 金額(円) 408,240 3 33,696
めっき先	
区 分	
	LCP-スミカスーパーE6808 GHF BZ
保留理由	
	05: #K反ゲート側 上型パーツ破損・樹脂モレ
不具合内容	06:#Aゲート側手前 成形パーツ破損・樹脂モレ
(略図)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
起因工程	材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他
処 理	納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG: 79,860 Ok: D
コメント	05:選別不可《ため八年
	特gy/作業作成清(1/20) 66:選別旅最低卷數量未達a ためハイキ
	(起因部署)
製造部長製造	副部長 品証(網)部長 管理課長 担当課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
AR .	
19.4.23	19.4.19 (19.4.18) (19.4.18
	13 4.18 現在 13 4.18
	13.4.13 局技担当発行 品技GL 品技課長 A
	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。222 品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、
1 1	高廃業の場合は『納品』と『廃業』、 品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。
JĹ	
\bigvee	①この内容を不具 合品台帳 に記載す 歴棄 □ 返品 □ 納品 る。
品証集計担当	品技課長 品技担当 世当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
(1·#)	HH IAWAA
19.4.23	
2	
	現品出庫指示 現品出庫 (起因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不 目合具会観力を削除す

最終処置

株式会社 鈴木