発行日: 2014年03月14日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 45F-03-008 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 ン 0 密 質 質 産 造 配 ーテナ \* 技 副 部 管 部 部 研 技 保 部 副 信 部 理 門 削 部 術 術 証 和田 和田 長 部 先 長 部 部ン 門 部 部 部 14.3.14 143.14 14, 3, 14 部 門 門ス 映次 哲夫 哲夫 퇕 連絡受理日 2014/03/14 15:26:01 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 SMK株式会社 連絡者名 品質管理課 齋藤 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 415CPB-135-51F (ノッチナシートッキ 仕様番号 / 品名 W=2.3MM L=4.2MM H=0.9MM F-B CN SOCKET CO ロットNo. プレスロット: 14020551G-004 めっきロット: 1420496004 対象数量 19,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形不良 客先にて自動機組立中に画像NG(寸法不良)が発生した為、 個品を確認した所変形を発見。 捻じれた様に変形し ている。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2014/03/20 迄 迄 掲示期間: 2014/03/21 行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる