発行日: 2011年 10月 17日

不具合整理No. 43MD-10-003

	MD 生産1G	
生産区分	MD 生産2G	0
区		
分	その他	


不具合連絡書

配布先	常	製造		副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産						承	認	確	認	作成
先	務	部長	部 長	部 長	課	課	課	課	課	課						近期	-	浅)	- 2	浅川 11.10.17
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						11.10.		裕		裕規
連絡受理日				2011年 10月 17日 AM/PM 9 : 00								0								
不具合受付者名						営業		G	品質保		1	課		;	戋川			115-11		
客先名				日本モレックス(株)								連絡者名 品質管理課 住本樹					様			
客名	たより	の連	絡方	法	() 1	電話	()郵便		()荷物	(0)EX	ール	()	FAX
不具合区分			() =	苦情	(0)不良		()クレー	-4								
図番 / 品名				503450-001						/			HI-FIX COAX HARNESS							
ロットNo./数量				10923BW1G01					/				3pcs/3,300pcs							

内容

金属バリ付着

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

- 返却サンプル確認
- 各工程の生産履歴、異常履歴の確認

掲示期間: 2011年 10月 31日まで

行先確認

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。