発行日: 2016年06月28日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-06-016 生産1課 発 行 不具合連絡書 先 品 承認 確認 作成 産 ンテ 造 業 産 造 証 術 つ 密 産 質 質 配 副 部 管 技 技 部 部 き 保 研 部 信 副 部 PF 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証 和田 和田 長 長 部ン 先 部 門 部 部 部 部 16, 6,28 16.6.28 16.6.28 部 門 門ス 門 門 映次 一 重夫 連絡受理日 2016/06/28 13:34:48 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 客先名 モールド部門(DDK(THAILAND)Ltd. 向け製品) 連絡者名 モールド品技G 山岸L 客先よりの連絡方法 荷物 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF ロットNo. 15.11.08.1B.006-010A/B 対象数量 14,224,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 成形時樹脂這い上がり発生により良品率90%以下の為 モールド部門より返却 94 CA 先车前 コイニング、下部が、飲ますき"? 画像で"相相八人上少横出了 り 即のショナモ見ている 為. ®ゆるめられたり! 画中るめるときの一ト國スレーで 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: · 回答期限: 2016/07/06 讫 回答期限: 汔 掲示期間: 2016/07/05 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる