発行日: 2016年08月17日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-08-002 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確認 作成 造 産 ンテ 質技 証 産 術 質 造 密 配 副 部 管 部 部 き 研 技 部 保 副 術部 術部 信 部 理 ナ 門 門 部 削 証 長 部ン 門 先 長 部 部 16.8.17 部 16.8, 17 .b.8.17 部 門ス 由浩 由浩 連絡受理日 2016/08/17 18:36:42 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一 客先名 廣瀬香港有限公司 連絡者名林様 客先よりの連絡方法 郵便 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 304677-0-11 W.FL2-LP-040HF(G) LPシェル ロットNo. R10-1.0101 対象数量 6,700 不具合内容 略図(必要な場合のみ) めっき変色あり、当該リールを3,700ヶ(納品数量:10,400ヶ)使 用し成形品より1ヶ発見。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2016/08/31 迄 掲示期間: 迄 2016/08/24 発行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる