社内検査異常速報



社内検査異常速報No.*6010103*

発行日 2019/04/04

生産ケルノ名モール			門部 兄軋	
検査グループ名モールト	ド品技G	品技担当者	曽我瑞紀	
得 意 先 名 日本モレ	ハカフム同会社			
製品 No. 7446010			<u> </u>	
製品名0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST				
仕様番号505068-2466				
対象ロットNo. 90403BW2N01-03				
対象数量(個) 1	149, 100			
不具合ロットNo. 90403BW				
-	58, 700	発 生 率	ランダム	
			通常	
発生状況リール			1	75.584 166.520
単 価 (個)	299121 2	837 金 額 (<u>円)</u>	75,584 166,520
めっき先		HI ALG 17 32 //	441 1	
区 分 🖸 工程内異常品 🗆 焼入異常品 めっき仕様 📗				
材料 仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ				
保留理由MD・その				<u> </u>
奥 パー	イロット穴変形		,	
不具合内容				
(略図)				
	<u> </u>	a 2 may 5 std Andrews		T NE AND
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他				
処 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品				
			;	
コメント				
		•		
	(起因	····		生
製造部長 製造副部長 品	品証(副)部長 管理課長 担当	課長 品証課長	品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
				19 4.05
			n Hilm V 794	
品技担当発行 品技 <u>GL 品技課長</u>				
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 - ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、				
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。				
\bigvee	I		——————————————————————————————————————	¬ ①この内容を不具 合品台帳 に記載す
To the state of th		□廃棄 □返品 担当課長 管理課	1	る。 品技GL
品証集計担当 品技課長	長 品技担当	担当課長 管理課	K BACTES BAX	HUIX G L
2		(投口效器) (物十个)	/ 4-\	③ 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图
現品出庫指示 現品出庫 (起因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除する。				
	4	~~		•

株式会社 鈴木