発行日: 2011年11月4日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-11-005 生産2課 1G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 承認 配 確認 作成 副造 営 管 技 精 品 品 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 き 四 課 先 長 課 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 11.11.04 11.11.04 1 1 部数 映次 連絡受理日 2011年 11月 4日 AMXPM) 13:00 不具合受付者名 営業 ・ (品質保証2課) 黒岩 客先名 モレックス有限公司大連工場 連絡者名 住本様 客先よりの連絡方法 ()電話)郵便 ()荷物 (O)EX-N)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼 図番 / 品名 503604-8009 / 0.4B-TO-B CONN, H=4.0 W=2.6PLUGPIN 11014BW3K014 ロットNo./数量 ロット限定中につき不明 11014BW3K025 内容 略図(必要な場合のみ) 端子曲げ部に異物が付着しています。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 • 非) 回答期限:11月15日运 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 行先確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる