発行日: 2016年04月01日

	LTIAL ()																			
部品製造部(社内めっき)														不具合整理№. 47K					11	
		めっき課																		
発	·						•	_				·				•			,	
行先						┤ 不具合連絡書 │														
									•				* -							
配信先	製造部	製造副	品証(営業	生産	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確認	-	作成	
	長	部長	副)部長	部門	管理部門	門	門	・ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	術部門	技術部門	証部門			16 4.05	16 4.0	4	松木 (5 1.34) 運也	
						016/03/03 13:19:53														
不具合受付者名																				
客先名。					京セ	京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名竹花						
客先よりの連絡方法 電話						電話														
受付区分 不良																				
						/1 5858 999 X21 XXX S (5858 / 5858 PLUG CONT (H=0.8)														
ロットNo. 16.0						16.02.11.2.D.0009A/B														
対象数量 1,53						532,000														
不具合内容													略図(必要な場合のみ)							
●A側2mの中に3ヶ所変形 ロット№.16.02.11.2.D.0009A/ Mロット№. A側…S16022840 B側…S16022840						27B														
																	-			
														-						
今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要																				
		· 等期				03/11 迄 回答							限: - 迄							
																				
発												•	掲	掲示期間: 2016/04/				′08	迄	
行先	-																<u> </u>			
確 認																				
欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代動務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる																				