発行日: 2016年06月18日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-06-009 発 行 不具合連絡書 先 品質技 承認 確認 作成 ンテ 造 証 業 産 産 術 0 密 産 質 造 任管理 配 部門 保 部 部 き 副 研 技 部 信 部 副 ナ 部 削 術 術 証 長 部ン 先 部 門 部 部 部 部 16, 6, 18 16, 6, 18 門ス 16.6.18 部 門 映次 映次 連絡受理日 2016/6/17 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次 日本モレックス合同会社 連絡者名 品質管理 Hong様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 503451-1209 HI-FIX COAXIAL HARNESS FOR 1.2GHZ OUTER ロットNo. 15.12.25.1.01-12 対象数量 177,900 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形不具合。(右写真の矢印方向に先端倒れ) 変形方向はプレス及び客先巻き出し方向で、 #04·06にて68pin発生。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 回答期限: 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2016/06/27 迄 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる