発行日: 2016年02月18日


めっき課 発 行 先

## 不具合連絡書

品質技 品質 確認 作成 承認 ハンテナ 産 産 術 密 産 業 っ 造 造 証 保 配 副 部 管 部 部 き 研 技 部 術 門 理 部 術 信 副 削 証 部 門 長 堀江 部門 門 部 部 長 部ン 部 先 部 16.2.19 16, 2, 18 門 部 門ス 門 門 太郎 2016/02/18 14:20:42 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 宮澤 仁礼 第一電子工業株式会社 連絡者名 竹花 客先名 客先よりの連絡方法 電話 不良 受付区分 BB35C-PAA3A-101/102-DLF 仕様番号 / 品名 G-109708 16.01.29.6.A.004-008A ロットNo. 対象数量 8,730,000

不具合内容

●端子変形(ランダム) 巻き返し済A側リール対象 めっきロットNo.S1602054001A-005A 略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2016/03/02 迄 回答期限:

迄

掲示期間: 2016/02/25 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる