儿	<u> </u>	1)			-			
	1.					不具合整理	No. 4	F-11-012
	1		سار 1990 ماشان	معالم		担当課		-課1G
	1	品質異常改香通知書 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。				担当者		
	1					発行日:	00106	11 B 10 D
1	1							11月18日
	1	再発防止の為対策を記入の上、指定回		and the second s	•	承認	確認	担_当
	l _	発生原	成因 生産課:	: 2013年11月21日	之	(道道)		近蘇
l_	品質保	流出原	因 生産課:	: 2013年11月21日	之	( 13,11,10 }	/ /	13,11,18
[ 잡	真	指走图合目				在司		[五司]
I춫	孫		对 品質技術課		迄			(A)
具合内	証課	仕様番号 8230-5163		写真・図				
容	一粒	品 名 パンドリアセンザイタンシ 090カ゚タ LONG						
"	l ኧ	ロットNo 13.11.07 DH160 018-026						
ŀ	``	対象数量 342,900		• .				
		不具合内容及び確認内容		<b>-</b>		•		
l								
ŀ	1							
ľ		管理不良						
l		外箱用現品票とリール現品票が逆に貼り付けされている	5.					
		発生原因	-		5274	H- +-1 60°		
	生産	第二次四		1556.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		生対策		
		BR・ 現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)		(誰が、いつまでに何を、どうす	ත)			
	l	外箱がなく、後で箱にリールを入れた。いつも	イキ順が	L 11				*******
				「作業者 か	i' 1)_	儿猫百	現八	堂 と
	けぜき	発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)	がった。	I.	-	•		
				確認に.	間違	いのは	樣 们	三堂 すっ
		外箱がない。		4 4 40 00	140 2			× 100
		11-11 1 to the						
		1						•
		外額が来てから、リールをつめた。						
		が相が来しから、リールとうのに。	*					
				,				
		· •	1.					
起因部署配入		確認不足。						
		THE BUT RE.		対策実施日: 年 月	8	承認	確認	457 alt
						77 BG	7E 00	<b>建田</b>
			-	対策実施の計画	•		4790	1311,29
	不異合	tuzh生產日: (3年(1月 <sup>5</sup> 7)日		水平展開の有 (解 (有の場合、対象製品名又は図4	Feica	13.11.29	1977 23 8	
	金型署	時: L7075		( )	/ 実施	13.11.29"	1 6 m	孝史
		流出原因			流	出対策		
	生産	<b>3</b>		(誰が、いつまでに何を、どうする	<b>5</b> )			
	(現場)	見物現実の確認・履歴・変化点の確認)						•
		確認不足。		四外日村	<u> </u>	生物。牙克	13	
		,		127 1- 94	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E OIC C	) es a	N 1
	けぜ男	6生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)						*
		手順が違った。						
		1			•			
		確認不足.		対策実施目: 年 月	В	承認	確認	担当
- 1		ı J		対領実施Uzhlio	<del></del>	( )	MAN	
		<del>-</del>		水平展開の有・離	——— l	13,11.29	1 2 3	窪田
		ライッかながった。	·	(有の場合、対象製品名又は図書	[を記入] 「	<b></b>	: 15 ± 45 <b>*</b> 0 =,	13.11.29
				<u> </u>	/ 実施	道方		孝史
		支術課		(誰が、いつまでに何を、どうする	5)			
	現場現	l物現実の確認・履歴・変化点の確認)		ا اس السيد ا	ルカニ	11111	いエノノ	1=1=d17
1						< $<$ $<$ $<$ $<$ $<$ $<$ $<$ $<$ $<$	シンしてり	30011
- 1	τĐ.		いしんかり	"製品厂外等	目のプ			
	租	品確認時、1番目=着まれている箱のラク	ベルレカー	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	租	品確認時、1番目=着まれている箱のラク	ベルしカー かみた	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	現場一番	品確認時、1番目=着まれている箱のラク	ごりしか!	いろか、全籍	確認	动。		
	给	記確認、時、1番上二億まれている箱のラグ 生にたのかを3回線以返して真の流出原因を掴む) 石藍でしていた アの箱のラベルを確認して、ないと	かた!	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	確認	动。	· .	. ·
	给	記確認、時、1番上二億まれている箱のラグ 生にたのかを3回線以返して真の流出原因を掴む) 石藍でしていた アの箱のラベルを確認して、ないと	かた!	いろか、全籍	確認	动。	確認	担_当
	给	品確認時、1番目=着まれている箱のラク	かた!	いろか、全程 (私送ごり、男!	確認	がり (本が) (本版)	確認	担当
	给	記確認、時、1番上二種サイでいる箱のラグ はしたのかを3回線以返して真の流出原因を掴む) 石窟でしていた アの箱のラベットを確認して、いない。 品が、混在してカッツ、1番Fまで、一種であるのが、医	かた!	いろわ、生作 ( ※ とごも、 男: 対策実施の) tia 水平蔵陣の有( 線	石笙談 常极从	がり,	確 記 (生原)	担当
	给	記確認、時、1番上二種サイでいる箱のラグ はしたのかを3回線以返して真の流出原因を掴む) 石窟でしていた アの箱のラベットを確認して、いない。 品が、混在してカッツ、1番Fまで、一種であるのが、医	かた!	いろか、全程 (私送ごり、男!	岩梅山 B B	がり (本が) (本版)	13.12.02	担当 (13.12.02)
	爱製	記確認、時、1番上に積まれている箱のラグ はたのかを3回線以返して真の流出原因を掴む) 石館でしていた アの箱のラベリを確認していない。 品が、混在してかり、1番下まではであるのが、医 石館でいてから、1番下まではであるのが、医	かた!	いろわ、生作 ( ※ とごも、 男: 対策実施の) tia 水平蔵陣の有( 線	石笙談 常极从	がり,	確 記 (生原)	担当
	给	記確認、時、1番上に積まれている箱のラグ はたのかを3回線以返して真の流出原因を掴む) 石館でしていた アの箱のラベリを確認していない。 品が、混在してかり、1番下まではであるのが、医 石館でいてから、1番下まではであるのが、医	かた!	対策実施ロ: 年 月 対策実施ロ: 年 月 対策実施ロ: トロ 水平度関の有(解 (済の場合、対象製品名又は図番	岩梅山 B B	がり,	13.12.02	担当 生原 13.12.02
	爱製	記な確認、時、1番上二種まれている箱のラク 生たのかを3回線り返して真の流出原因を掴む) な確認していた アの箱のラベルを確認して、かい。 品が、混在してかり、1番下までは思えるのが、医 などれて十分だった。。 医分 四作業 口金型 ロ材料 ロ検査工程	かた。 ア難	対策実施日: 年 月 対策実施の対応 水平展開の有 ( 情の場合、対象製品名又は図習 ( 1 □ 梱包・輸送 □ 簡	后在 日 (全配入)	ルギザ) 承 認 1312-2 焼行 □願客	確認 13.12.02 ロボ	担当 生原 1312.02
	知	記れ生気で時、1番上に積まれている箱のラグははたのかを3回線り返して真の流出原因を掴む) お言でしていたの類のラベルを確認していない。 これで混在してかり、1番下までおいまるのかである。 「図作業 □金型 □材料 □検査工程 対果の確認 承認 確認	かった。	対策実施の計画 対策実施の計画 水平蔵院の有「原 済の場合、対象製品名又は図番 ( ) □ 梱包・輸送 □ 簡 有効性の野価	岩柱山 老肥入) 木麻 理·仕様	※ B	13.12.02	担当 生
	知	記れ生気で時、1番上に積まれている箱のラグははたのかを3回線り返して真の流出原因を掴む) お言でしていたの類のラベルを確認していない。 これで混在してかり、1番下までおいまるのかである。 「図作業 □金型 □材料 □検査工程 対果の確認 承認 確認	かった。	対策実施の計画 対策実施の計画 水平蔵院の有「原 済の場合、対象製品名又は図番 ( ) □ 梱包・輸送 □ 簡 有効性の野価	岩柱山 老肥入) 木麻 理·仕様	第   13   12 - 2   13   12 - 2   15   16   17   17   17   17   17   17   17	確認 13.12.02 ロボ	担当 <b>生原</b> 1312,02 10.55 担当
	知	記の確認、時、1番上二種まれている箱のラク 生たのかま3回線り返して真の流出原因を掴む)の箱のラベルを確認していない。 これ、混在してかり、1番下までない。 一方を記が下十分だった。 区分 19作業 1金型 1材料 1検査工程 効果の確認 承認 確認 続して初界9/復想、文 要 13.12.04 13.12.04	かった。	対策実施日: 年 月 対策実施の対応 水平展開の有 ( 情の場合、対象製品名又は図習 ( 1 □ 梱包・輸送 □ 簡	岩柱山 老肥入) 木麻 理·仕様	※ B	確認 13.12.02 ロボ	担当 生
	知	記れ生気で時、1番上に積まれている箱のラグははたのかを3回線り返して真の流出原因を掴む) お言でしていたの類のラベルを確認していない。 これで混在してかり、1番下までおいまるのかである。 「図作業 □金型 □材料 □検査工程 対果の確認 承認 確認	かった。	対策実施の計画 対策実施の計画 水平蔵院の有「原 済の場合、対象製品名又は図番 ( ) □ 梱包・輸送 □ 簡 有効性の野価	岩柱山 老肥入) 木麻 理·仕様	第   13   12 - 2   13   12 - 2   15   16   17   17   17   17   17   17   17	確認 13.12.02 ロボ	担当 <b>生原</b> 1312,02 10.55 担当
	知	記な在記では、1番上に積まれている箱のラク 生たのかま3回線り返して真の流出原因を担む) 石窟記していた アの箱のラヘンルを確認して、かい。 品か、混在してかり、1番下まで、石窟であっかい医 石窟にかが下十分だった。。 区分 19作業 1金型 1材料 1検査工程 効果の確認 承認 確認 続して初 界9/復烈 メ・安・13・12・12・14 広司 13・12・12・4	□ 対象 (3 12 12 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	対策実施日: 年 月 対策実施の対応 水平展開の有 (制 情の場合、対象製品名及は図習 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	岩柱山 老肥入) 木麻 理·仕様	13 12-2   株子   13 12-2   株子   14 1.29   広言	種 認 13.12.02 □そのft 確 認	担当 13.12.02 10.33 14.1.29