発行日: 2017年10月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-10-003 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 品質技術 品質保 承 認 確認 作成 産 産 術 っ 産 造 証 密 诰 部門 管理 ーテナ 技 配 副 部 部 き 研 部 術 信 副 門 削 部 部 証 竹花 長 部門 部 部ン 先 長 部 門 部 部 17.10.05 17, 10, 05 部 門 門ス 門 門 智治 長 連絡受理日 2017/10/05 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証G(CC) 高原 一磨 連絡者名浅川課長 客先名 DDK(THAILAND) Ltd. 客先よりの連絡方法 電話 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-110277 APB-PAA1A-101/102E-DLF ロットNo. 17.08.31.1.T.003.A 対象数量 114,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子がはみ出て絡まり使用不可 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/10/17 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる