発行日: 2011年11月23日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-11-013 生産3課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 80 承認 配 確認 作成 副造 堂 管 技 精 品 品 4 造 産 産 産 産 つ 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 き 四 \equiv 駒潭 先 長 課 課 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 山田 11.11.23 11.11.23 11.11.23 1 1 1 1 1 博久 部数 健太 映次 連絡受理日 2011年 11月 22日 AM (PM) 17.00 不具合受付者名 営業 - (品質保証2課) 山田 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 PCK製作課 笠巻様 客先よりの連絡方法 (O)電話 ()郵便)荷物)Eメール)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼 538-0001-7 DF14-2628SCF 図番 / 品名 538-0004-5 DF14-3032SCFA L8-3-7937-7986 ロットNo./数量 700.000 L10-4-5257-5276 内容 略図(必要な場合のみ) 外箱現品票貼り間違え 納入先 K-20 ①DF14-2628SCF(538-0001-7) 538-0004-5 リール数50RLに対して、55RL納品されている。 品名 ロット: L10-4-5267-5271がある。 4-5272~5276 ②DF14-3032SCFA(538-0004-5) 本来、外箱現品票はDF14-3032SCFA リール数20RLに対して、15RL納品されている。 だが、DF14-2628SCFの外箱現品票が ロット:L10-4-5267-5271がない。 貼られている。 ※製品自体は問題ありません。 K - 20538-0001-7 DF14-2628SCF 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 要 非) 回答期限: 11月30日 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる