発行日: 2016年07月04日

不具合整理No. 部品製造部(社内めっき) 48K-07-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 質技 造 証 業 産 産 術 0 密 産 質 造 テ 配 き 副 部 管 部 部 技 研 保 部 信 部 副 理 門 門 ナ 削 術 門 部 術 証 長 羅江 部ン門ス 先 튽 部 門 部 部 部 167.05 部 16, 7, 04 部 門 門 太郎 連絡受理日 2016/07/04 08:57:05 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 客先名 DDK(THAILAND)Ltd. 連絡者名浅川 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF ロットNo. 16.0515.5.P.003.A/B 対象数量 2,800,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側端子で端子の上に層間紙が乗り上げ、変形・ めっきロット S1606144011A 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/07/15 迄 回答期限: 掲示期間: 2016/07/11 汔 発行 先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる