発行日:

2019/3/27

整理No.

6010061

特別作業記録

品質保証課

2019/4/10

		HH 2 C PI HALL BY		
図番	G8C-175NS	承 認	調査	担当
品名	シンコ [*] ウタンシ175IMD		193.27	19 3 ,27
数量	4,900	19, 3,28		
ロットNo		由浩		
2039B1-072-014-020		実施期限		

<不良内容>

#K 樹脂先端変色

<処置方法>

不具合品差し換え

保

品

質

<手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。

証


右写真のような変色が発生している製品です。


#Kcavに発生傾向あります。

①不具合品の差し替えを行い、

差し替えた不具合品の数量(廃棄数)及び良品数を作業結果欄に記入願います。

②また、不具合品差し替えにかかった作業時間を記入願います。





不明点あれば連絡願います。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

	<作業日	>			<備考> ~	
品	H3 年4月3日~ H3 年4月5日					5
技	<作業者	名>				
品質技術課						
`		V +			*	2
生産課		"汁 美喜	990			
課	作業結果	廃棄数 :	- T		作業時間 :	5 н
	17米和木	良品数 :	4.176 7		集計月度(品証記入):	H31, 4 月度 集計済
	〈母理〉		2 9110			

<受理>

3,410

品質保証課





