発行日: 2014年04月26日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-04-005 モールド生産課生産G 発 行 不具合連絡書 先 めっ 承認 確認 作成 ンテ 業 産 造 証 産 術 産 質 造 密 質 配 副 管 き 技 技 部 部 部 保 研 部 副 ・ ナ 部ン 信 門 部 理 門 部 削 術 術 証 浅川 長 部 門 先 部 部 部 部 14 4,26 14.4.26 14 4.26 部 門ス 門 裕规 長 連絡受理日 2014/04/26 13:20:44 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 浅川 裕規 客先名 東北ヒロセ雷機株式会社 連絡者名 沼野様 客先よりの連絡方法 郵便 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 300282-9-11 DF36-30P-0.4SD セ'ツェンサ' ロットNo. 131213-1-P-005-007 対象数量 30 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ショート 発生率:5/30個(16%) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行 不要 回答期限: 2014/05/14 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2014/05/14 行先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる