社内検査異常速報

LIN使宜英吊定報NC ————————————————————————————————————	[0010100		
生産グループ名	モールド生産G	生産担当者 小林	聖
検査グループ名	モールド品技G	品技担当者 北山	早苗
得意先名	東北ヒロセ電機(株)		
	50167130 金型番号 MM5	07	
	BM28 (0. 6) -44DP/2-0. 35V t	ツエンサ゛(D)	
仕様番号	303898-1-11		
	190403-8-V-0001-0004		
対象数量(個)	77, 380		
不具合ロットNo.	190403-8-V-0001-0004		
不具合数量(個)	77, 380	発 生 率 1/16	
発 生 状 況		出荷検査	通常
単 価 (個)	2,26178 -	0_72 6 金 額 (円)	175,017 56,178
めっき先		to the steer land and the land	
区分		入異常品 めっき仕様	
	LCP-ウエ/UA201 BK010S		
保留理由	·		
	# R ヒゲバリ		
不具合内容	á		
(略図)		`,	
	材料・プレス・焼入・めっき・仮		証・営業・運送業者・その他
処 理	納品・廃棄・返品・一部納	品廃棄・一部納品返品	
	-		
コメント			
	問題ない程度のた	以条内2 6	
	(起	[因部署]	
製造部長 製造		当課長 品証課長 品証担当	生産課長 生産担当 品証集計担当
(金人)	(19.4.25) 澳川 / 探告	19.4.15	(E) (E)
18.4.25	規雄 19.4.24 ※調 ※調 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	9.4.23	(19 4.23) (19 4.05)
		THE	品技担当発行 品技GI. 品技課長
	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容	に広じて所属部署に同付する智法	品技担当発行 品技GL 品技課長
口 ※一部納品	品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、		北山 早苗 79.4.04 19.4.04
一	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点	をする。	家樹 地港
47			①この内容を不具 - 合品台帳 に記載す
		□ 廃棄 □ 返品 □ 納	<u>品</u> る。
品証集計担当	品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理	型担当 管理処理担当 品技GL
19.4.26			
			3
2	現品出庫指示 現品出庫	<u> </u>	
	現品出庫指示 現品出庫	最終処置	③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す る。
		·	

株式会社 鈴木