発行日: 2017年01月13日

不具合整理No. 部品製造部(社内めっき) 48K-01-002 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品 承認 確認 作成 ・ ンテナン 部ン 質技 造 証 業 産 産 術 0 密 産 質 造 煙理 部 部 き 技 配 副 部 保 研 部 術部 部 副 門 部 削 術 証 信 長 部 門 部 部 先 部 17, 1, 13 17, 1, 16 17, 1,13 門 門ス 門 門 部 門 裕規 達也 2017/01/12 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 連絡者名浅川 DDK (THAILAND) Ltd. 客先名 荷物 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF ロットNo. 161209.4P.009A.B 対象数量 3.500,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側端子変形 今後どの様に動くか 必要 品質異常改善通知書発行 協力工場不良品連絡書発行: 不要 2017/01/20 迄 回答期限: 迄 回答期限: 掲示期間: 2017/01/20 迄 発行先確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる