<u> </u>	x-11 (4000-1013 1, 43, 4, 40000 2)							
品質保証課記	整理No.	- <del>6010154</del>	Ť	たちっと 学	±0 4=-	発行日	2019年0	4月19日
	製品cd	74401006	品質改善		<b>報台</b>			
	-ping Cα	/4401000				担当者	徳武 銀河,	
	<指定回答日>		発生原因: 2019年5月6日		担当課	生産	2-2	
	一 つけた凹合ログ 流出原			流出原因:	<del> </del>			
	図番					承 認	確_認	担当者
	品名 2.0 W/B CONN. SIGNAL S/T REC. TERMINAL				無岩	《影山》	堀江	
	ロットNo.	19.04.08.1.01-10		数量	2,840,000 個	19, 4,22	(19.4.22)	19.4.22
	不良項目	打痕		金額	974,080 円	使次	<b>E</b>	太郎
入	<不良内容	\$>			<略 図>			
	リール内打痕の可能性あり							
		発生原因				流出原因		
	(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)			(現場現物現実の確認・履歴	・変化点の確認	)		
	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)							
	TT224							
	FTコン ↓					/		
	27>m·晚以刊安起 R取川不足							
	1							
	规则人替(ダイ)							ì
	発生対策					流出対策		
起	(誰が、いつま	<u> </u>	·		(誰が、いつまでに何を、どう	<u> </u>		
因部								
	·目の少知のなり方を比べて差を記入してもらった				_			
署記	(清色符集1283)、							
入								
	金型番号	P4819		担当者			,	担当者
	对策実施ロットNo. 分g 五产俱欠分~			<b>13</b>	対策実施ロット№			
	対策実施日: 年 月 日 (19.4.22)			対策実施日:				
				水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)				
	( ) / 実施							
	「所属長コメント (作業者への指導内容とゲループ内周知徹底方法) 所属長コメント (作業者					への投道内容	シカリニーつ。ch 田:	知拗位 大注\
ľ					1/17年以刊/プレー(日本年)	V/1047/14	承 認	確認
	THE DO			_		<u> </u>	<del></del>	
	19 4.22			19.4.22				
			13.4.22	13 4.22				
標	——— 準類改訂	有 • (無)	(				)	
	原因区分		□検査工程 □記		送 口管理・仕様 口その他	承認	確認	担当者
	対策効果  □有効性の評価にて、対策効果の確認をします。							
	の確認 ロコメント( ) ** (PL後、1コル 毎型ロミラー・こる後 祝か(コニョニ いあて ** 祝かしょ 5月)							
믒	リカル 一	※ (RL後、1341年型	<u> 四シラーマでは</u>	<b>成为口言里</b> 。				
質	50か生	※(PL後、コルタマ) 産後又は対象期間経過した場合			,	承認	確認	担当者
質保証	5ロット生 有 効 ロ対策	を後又は対象期間経過した場合 後、 ~	は下記に記入の導	(記入の無いもの	,	承認	確認	担当者
質	50·小生 有 効 口対策 性 有効情 証 口対策	産後又は対象期間経過した場合 後、 ~ 生有りと判断致します。 後、 ~	は下記に記入の導	≰(記入の無いもの の計5□ットにおいて	は調査中とする)	承認	確認	担当者
質保証	50小生有	産後又は対象期間経過した場合 後、 ~ 生有りと判断致します。 後、 ~ 具合が無い為、有効性有りと判 後、1年以上生産履歴が無い為	は下記に記入の等	≰(記入の無いもの の計5□ットにおいて	は調査中とする) 、同不具合が無い為、 含む6ヶ月以上の間、	承 認	確認	担当者
質保証	50·小生 有 効 ロ対策 有効性 ロ対策 同不引	産後又は対象期間経過した場合 後、 ~ 生有りと判断致します。 後、 ~ 具合が無い為、有効性有りと判 後、1年以上生産履歴が無い為	は下記に記入の等	≰(記入の無いもの の計5□ットにおいて	は調査中とする) 、同不具合が無い為、	承認	確認	担当者