発行日: 2017年09月01日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-09-001 生産3 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 作成 ンテナ 造 0 証 業 産 産 術 産 造 密 配 副 部 管 部 部 き 研 技 技 保 部 信 部 副 理 部 削 術 術 証 長 部ン 門 先 長 部 部 部 部 部 17.9.01 17. 0.01 17, 9, 01 部 門ス 門 門 雄司 映次 長 連絡受理日 2017/09/01 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 坂巻 様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 167972-6-01 GT25D2-ペグ ロットNo. 1484-1487 対象数量 18,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き緩み 製品がリールから飛び出ている 隙間が出来ている 製品が層間紙に乗り上げてい 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/09/08 迄 回答期限: 迄 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる