社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010162*

発行日 2019/04/22

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 吉田直文
検査グループ名 モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 郡山ヒロセ電機 (株)	
製 品 No 50591020 金型番号 MM367	
製 品 名 XG1 ブレート P-20H 85-0HM	
仕 様 番 号 157057-2-11	
対象ロットNo. 190419-3-J-0001-0002	
対象数量 (個) 17, 200	
不具合ロットNo. 190419-3-J-01-02	
不具合数量(個) 17, 200	発 生 率 ランダム
	通常
単価(個) 単価確認中	(円) 109, 598
めっき先 /	
区 分 <u> </u>	
材料 仕様 LCP-フレクティスE0531A KD3101	
保 留 理 由 MD・フクレ	
フクレ有り	•
不具合内容	
(略図)	,
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・	・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他
型納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品	
	÷
コメント	
(起因部	署)
製造部長 製造副部長 品証(副)部長 管理課長 担当課	長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
	CIAN .
	19.4.23
②日転集計切込け具数加器機(2)、おた) 加製由券(2)できる	品技担当発行 品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 ※がり、「日の場合は『統日』と『廃棄』、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
- 部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。	
● ② この内容を不具 合品台帳 に記載する。	
品在集計担当	
現品出庫指示 現品出庫 (起	因部署)(協力会社)
現品出庫指示 現品出庫 (匹因部者) (協力会社) (協力会社) (3)現品処置実施後、不 具合品台板から削除する。	
株式会社 鈴木	