発行日: 2019年03月15日

部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 50K-03-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 ハンテナ , ) 承認 確認 作成 一産管 造 造 証 術 産 密 質 質 配 副 部 部 部 き 研 技 技 保 部 理 信 副 部 門 門 部 削 術 術 証 長 部ン 部 先 長 部 門 部 部 部 19, 3, 15 19.3.15 部 門 門ス 由浩 達也 連絡受理日 2019/03/15 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証二G(メッキ) 松木 達也 客先名 SMK株式会社 連絡者名前川様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CFP-106-64F 0.5MM PITCH FPC CONTACT ロットNo. 190214.S1.O.0021-0024 対象数量 717,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) SMK㈱様組立工程後の抜取り検査にて発見。 実装部Auめっきエリア異常 NG OK Au必要箇所にAu無し 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2019/03/25 迄 回答期限: 迄 行先確認 発行(品証) ightarrow 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) ightarrow 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) ightarrow 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる