## 

## 社内検査異常速報

社内検査異常速報Na\*6010100\*

発行日 2019/04/03

生産ケル	フ 名	モー	ルド生産G			生産担当者	竹内	誠			
検査グルー	プ名	モー	ルド品技の	Г		品技担当者	自自我瑞	紀			
得 意 先	- 名	京ヤ	 ラ (株)								
製品		25965		之型番号	MM580	•					
製品			LOWER TAI		1						
			336 999 1								
対象ロッ		<u> </u>									
対象数量	(個)		38, 330								
不且合心	LMa	04091	JS1 02								
不具合ロットNo. 9402NS1 02 不具合数量(個) 4,000					発 生 率	1/8					
							_ <u>パ エ チ   17 0                                 </u>				
発生状況リールー単個機認中						:	円 )	114 EIA		18, 009	
めっき		í	— 71°°	"FLUIC (		业 版 (	亚				
区 分 🖸 工程内異常品 🗆 焼入異常品 めっき仕様											
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ											
保留理	曲	MD·端子変形									
		#F 樹脂漏れによるピン変形									
不具合内	]容										
(略図	)										
NG かいトされてるか不管記す原則します											
起因工	、程	林彩。				動機・管理・					
処処						· 一部納品				<u> </u>	
<u>~-</u>		МППП		2HH H	W JUUNCA	니다 바위니	IXZ HH				
723	1										
コメン	7										
#ul >4L 4.17 H	Phys Nation			Mar Toron and Francis	(起因部署)			al min are pro		D Strike St. Fo. V	
製造部長	製造	副部長	品証(副)部長	管理課長	担当課長	品証課長	品証担当	生産課長	生産担当	品証集計担当	
									1	19 /	
	<u></u>							品技担当発行	品技GL	品技課長	
<b>②</b> 5	品証集語	†担当は	最終処置欄にレ	√点をし、処置	内容に応じて	所属部署に回付っ	する。		山岸	4	
1 1			場合は『納品』		しょとチフ			曽我瑞紀	79.4.03	<u>连竹</u> 15.4.03.	
	1044	対区前がり	場合は『納品』	と「悠命』に	レ点をする。				繁樹	<b>国</b>	
4									·	 この内容を不具 品台帳 に記載す	
□ 廃棄 □ 返品 □ 納品									; ა	•	
品証集計担当	-	品技	課長 品技技	旦当	担当	課長 管理課	長営業処	理担当 管理処理	1担当	品技GL	
	-/			\ \_\			:				
2	_	nel cr ···	+ # TE C :	L per	(起因語		   <del>                                    </del>		<u></u>	処置実施後、不	
		現品出區	車指示 現品に	<b>心</b> 學	     1		終処置	<u> </u>	3円前   具合品   る。	処直美施佼、不 台帳から削除す	
					株式会	社 鈴木				<u> </u>	
					5- F - 75-15-15	1-4-4-14-1			TERRE AT D	F COM 2001	